

M. J. TOMÉ BILBAO

El grupo BSH Electrodomésticos ha lanzado una alarma de seguridad ante la posible presencia de un componente defectuoso en placas vitrocerámicas de las marcas Bosch, Siemens, Balay, Lynx y Neff, que podría conllevar un «riesgo de incendio». El problema se detectó después de que al menos ocho consumidores europeos –dos de ellos españoles– comprobaran asombrados cómo sus cocinas se encendían solas, sin accionar los mandos. El aviso afecta a 34.000 unidades comercializadas en doce países europeos, entre ellos España.

Se trata, en todos los casos, de modelos de vitrocerámicas mixtas (es decir, compuestas de dos zonas de cocción convencional y otras dos de inducción) de 60 centímetros de ancho, adquiridas a partir de enero de 2006 –en el caso de las unidades de Bosch, Siemens y Neff– y desde septiembre del mismo año –para los modelos de Balay y Lynx–. El riesgo se localiza en la parte trasera de la placa, donde se sitúan los calefactores radiantes (convencionales). Según la empresa fabricante, «en algunos casos excepcionales» un componente electrónico defectuoso puede provocar el «encendido automático» de las chapas.

El primero de los ocho casos se detectó el pasado mes de febrero y, según la empresa, ninguno de ellos ha tenido mayores consecuencias. «Parece que este problema puede ocurrir debido a una acumulación electrostática poco habitual combinada con un pico de tensión en el suministro eléctrico», apuntaron las mismas fuentes. Un fallo «sumamente raro», según BSH, pero que «lamentablemente no se puede predecir cuándo ocurrirá».

Llamar a los técnicos

Todo consumidor que sospeche de que su vitrocerámica puede formar parte de esta partida defectuosa tiene dos procedimientos para salir de dudas y ponerle remedio. En primer lugar, el fabricante ha habilitado un servicio telefónico gratuito donde el usuario debe llamar «cuanto antes»

Un dramático precedente en Vizcaya

La alarma de seguridad lanzada por BSH tiene un precedente en el País Vasco, aunque aquél se saldara con consecuencias dramáticas. En 1998, el Departamento de Industria del Gobierno vasco ordenó revisar una partida de placas vitrocerámicas de gas de la marca Gamor después de que tres personas muriesen intoxicadas en Vizcaya como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono.

El juez que instruyó las diligencias constató que al menos dos de las víctimas –unas hermanas de 86 y 79 años de Galdakao– murieron como consecuencia de «anomalías en la construcción» de las placas. La inspección permitió detectar fallos en medio centenar de las 1.400 vitrocerámicas revisadas.

Alertan de una partida de vitrocerámicas que se encienden solas por el riesgo de incendio

Se trata de 34.000 placas de las marcas **Bosch, Siemens, Balay, Lynx y Neff** comercializadas en doce países europeos, entre ellos España

para concertar una visita con el servicio técnico oficial, que le sustituirá el componente deteriorado sin coste alguno. También existe una web donde el usuario puede identificar si su placa podría estar defectuosa. En caso afirmativo, hasta que sea reparada, el fabricante recomienda no depositar objeto alguno sobre la superficie vitrocerámica aunque esté apagada y, para mayor seguridad, desconectar el fusible cuando no vaya a ser utilizada.

MÁS INFORMACIÓN
900 120 150 (servicio técnico)
www.service-management-web.com

enlace



¿Has sufrido alguna vez un accidente doméstico? ¿Qué medidas tomas para evitarlos?

sms al 5626:
ECOPINA (espacio) tu opinión.



www.elcorreodigital.com



enlace@diario-elcorreo.es



94 487 01 95

www.toyota.es

Toyota Corolla Verso Calidad e ingenio en 7 plazas



Toyota Corolla Verso

Equipamiento de serie:

- 9 Airbags (Airbags de rodilla incluido)
- ABS + EBD (Distribución Electrónica de la Frenada) + BA (Asistente de Frenada)
- VSC (Control de Estabilidad) + TRC (Control de Tracción)
- Toyota Easy Flat-7™ (plegado total 5 plazas traseras)

- Volante piel multifunción
- Pulsador de arranque
- Radio CD 6 altavoces
- Ordenador de abordo

Gama Toyota Corolla Verso: 1.8 VVT-i 129 cv., 2.2 D-4D Turbo Diesel Common Rail 136 cv. y 2.2 D-4D Turbo Diesel Common Rail 177 cv. "Clean Power"

Tienes un Corolla Verso desde 21.425 €

TODAY TOMORROW TOYOTA



FINANCIAL SERVICES



Información y prueba:
902 342 902

Autocentro Armentia

C/ Alto de Armentia, 2
Vitoria • Tel.: 945 150 044

Japan Car

Avda. Txikia, 28
Lejona • Tel.: 944 805 210



IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción y aportación del concesionario incluidos. Gastos de matriculación no incluidos. Plan Prever NO incluido. Oferta válida hasta fin de mes en Península y Baleares para vehículos en stock. Modelo visualizado: Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D Diesel 136 cv. Consumo combinado entre 6,4 y 7,7 l/100 km. Emisiones de CO₂ entre 170 y 184 g/km.